

(D) सिलिकॉन

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये -

- 1 अशुद्धियां रहित चालक को _____ अर्धचालक कहते हैं।
- 2 निज अर्धचालक में _____ परमाणु का अपमिश्रण करके N प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किये जाते हैं।
- 3 होल पर आवेश का मान _____ होता है।
- 4 नैज अर्धचालकों की क्रिस्टल संरचना _____ होती है।
- 5 वोल्टता नियंत्रक के रूप में होने वाली P-N संधि डायोड का नाम _____ है।

